

Fädeln Sie die Kabel der LED (1) zuerst durch den Lampenkopf (2) und dann weiter durch den Hals (3). Danach ziehen Sie die Kabel kontinuierlich durch den Mast (4) und durch den Fuß (5). Schließlich verbinden Sie alle Teile miteinander. Fixieren Sie die LED im Lampenkopf mit Heißkleber oder Klebepads (ML-Train 84004592)

